



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVII																		1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo 2 - NECESSITA' DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni					NUMERO SCHEDA 0 1 5 0 4 1 8												
LOCALITA' S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV.																																			
CATASTO Bergamo f.6; mp.1399																																																					
PROPRIETA' privata																		USO ATTUALE abitazione																																			
STRUTTURE VERTICALI ☐																		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐																		COPERTURE ☐					UMIDITA' ☐												
ROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																																				piano terreno					1 2												
ROTEZIONE PROPOSTA spazi interni dell'ex chiesa																																				resto dell'edificio					1 2												
																																				spazi liberi					1 2												
																																				DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI XVII secolo: come rivela lo stesso n. di mappale il corpo di fabbrica era una parte del convento secentesco delle Dimesse insieme agli edifici alle schede 01.5.04.16 e 19; comprendeva l'oratorio della Concezione il cui vano tramezzato è ancora esistente (ingresso dal cortile al n.47)																		DATI TIPOLOGICI Edificio in cortina a pianta quadrangolare. Altezza di due piani. Copertura a due falde.																		STRUTTURE E MATERIALI Struttura muraria mista in pietra e mattoni, intonacata. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Contorni delle finestre in arenaria.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Comignoli in mattoni visibili sul tetto. Sul retro è visibile la facciata a capanna dell'oratorio (in corrispondenza del n.47A) con finestrone semicircolare. L'interno era un unico ambiente, ora tramezzato. L'edificio risulta forse troppo basso																		PROPOSTE DI RESTAURO Consolidamento. Ristrutturazione al piano terra, con liberazione spazi dell'ex chiesa.																	
BIBLIOGRAFIA ZANELLA, 1971, 172																		DOCUMENTI ANNESSI EG. 42.1 / 42.2 / 126.25a / 126.26a																		OSSERVAZIONI																	
																		negoz. attività artigianali, vetrine, insegna, ecc. interrompendo così la continuità visiva della cortina. Aperture al piano terra in contrasto con l'ambiente.																		REDATTA DA M.Torriani marzo 1973																	
																																				REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973																	
																																				VISTA DA																	

