



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVI									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA Pignolo VIA Pignolo																		N. CIV. 61-61A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 0 8 1 7																	
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1485																											2 - NECESSITA DI RESTAURO																										
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE deposito, in stato d'abbandono									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITA									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11 e 13																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA fronte e loggiati interni																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Probabilmente del XVI secolo.																		Edificio in cortina a pianta tra- pezoidale.									Murature di pietre e mattoni, intonaca- te.																										
Apertura posteriore per negozio.																		Altezza di quattro piani.									Solai in legno.																										
																		Ingresso a valle con apertura ad arco. Negozio con apertura rettan- golare. Elegante cortile con porti- co a due archi su un lato e tre log- giati superiori.									Copertura con orditura in legno e manto in coppi.																										
																		Copertura a padiglione.									Contorni delle aperture in arenaria sfaldata.																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		Contorni delle aperture in arenaria									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Finestre al primo e secondo piano con coronamento rettilineo, agget- tante.									Risanamento con criteri conservativi.																										
																		Secondo cortiletto sul retro degra- dato.									Rifacimento intonaco.																										
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																										
PELANDI, 1962, I, 37; ZANELLA, 1971, 163.																											Edificio attualmente chiuso.																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																																			
NEG. 54.6 / 54.17 / 51.11 / 51.12																											REDATA DA A. Piantanida -marzo 1973																										
																											REVISIONATA DA V. Zanella aprile 1973																										
																											VISTA DA																										

