

1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI BERGAMO	INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTA	ALI MONUMENT
STRUTTURE STRUTTURE ORIZZONTALI PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11	COPERTURE UMIDITA	1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo e) medicere d) buono e) ottimo 2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale e) restauro interno o estarno d) restauri parxiali e) ottimo condizioni piano terreno resto dell'edificio
		apasi liberi 1 2 DESTINAZIONE DI PIANO
DATI CRONOLOGICI Edificio del XV o XVI secolo.	DATI TIPOLOGICI Edificio in cortina con pianta a	STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista intonacata.
Facciata ristrutturata nell'800.	c.	Ballatoi in parte in c.a., in parte i
Murato il portico lasciando in eviden	Altezza di tre piani.	legno.
za le arcate e le colonne e modifica-	Copertura a due falde.	Locali a piano terra con volta a bot
ti i ballatoi nel cortile.	Ingresso a monte ad arco ribassa-	o a crociera.
	to con androne voltato a botte.	Solai in legno.
	Cortile originariamente porticato	Tetto con orditura in legno e manto :
	sul lato sud-est.	coppi.
	CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Su strada zoccolo sino al davanza-	
PROPRIETARIO ATTUALE	le delle finestre del I piano a	PROPOSTE DI RESTAURO
	bugne lisce ricavate dall'intonaco	Riaprire il portico; sistemare l'accio
	Due capitelli dell'ex portico ele-	tolato del cortile e lo spazio incolt
BIBLIOGRAFIA	ganti,uno con stemma. Ballatoi su due piani intorno al	OSSERVAZIONI sul retro.
	cortile acciottolato. Terreno in-	
	colto sul retro a livello più bass	0
DOCUMENTI ANNESSI	negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.	
NEG. 19.7a / 56.34 / 56.37 / 28.24	Negozio con apertura ad arco ri - bassato e rosta in ferro.	REDÁTTA DA A.Piantanida —aprile 1973 REVISIONATA DA V.Zanella maggio 1973
1 2 3 4 5 6 7 8 9		VISTA DA
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 8 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9



