



|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9   | 1 2 3 4 5 6 7 8 9  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9   |
| <b>COMUNE DI BERGAMO</b> PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI       |  | <b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI</b>   |
| DENOMINAZIONE <b>edificio residenziale</b>  |  | EPOCA <b>sec. XVIII?</b>  |
| LOCALITÀ <b>Lavanderio</b>  | VIA <b>Lavanderio</b>  | N. CIV. <b>13-13A</b>   |
| CATASTO <b>Valle d'Astino, F 6, mp 334 - 333</b>  |  | NUMERO SCHEDA <b>0321128</b>  |
| PROPRIETÀ <b>privata</b>  |  | USO ATTUALE <b>abitazione (3 famiglie)</b>  |
| I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C | II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C  | III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C |
|   |  | IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C                               |
|   |  | V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C                |
|   |  | Inesistente Tracce Rilevante <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C               |
| PROTEZIONE ESISTENTE  |  | STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C     |
| PROTEZIONE PROPOSTA   |  | Buono Medioere Cattivo  |
|   |  | I / II / III / IV / V   |
|   |  | GRADO <b>A = 3</b><br><b>B = 5</b>  |
| DATI CRONOLOGICI  | DATI TIPOLOGICI  | STRUTTURE E MATERIALI   |
| edificio forse di origine settecentesca   | A - edificio isolato<br>pianta a U<br>altezza di 3 piani sopra il cortile pensile  | muri misti<br>solai di legno  |
| planimetria pressoché invariata dal 1808<br>(probabili) ristrutturazioni nel sec. XIX   | portico con archi ribassati su pilastri<br>copertura a 2 falde   | aperture: contorni in arenaria e in cemento - inferriate  |
| sec. XX: autorimessa su via Torni   | B - autorimessa rettangolare<br>altezza di 1 piano - copertura a 1 falda - esterno: crema  | tetto con manto di coppi  |
| proprietà precedenti: Doneda - Borroni  | CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO   | PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO   |
| PROPRIETARIO ATTUALE <b>Bianchi</b>   | cortile pensile con aiuola al piano del cortile, 2 locali di cantina con volta   | l'autorimessa (B) può essere sostituita   |
| BIBLIOGRAFIA <b>MAPPA 1808</b>  | verso valle, balconi di pietra con parapetti di ferro (sec. XVIII)<br>ingresso da via Lavanderio: rampa accesso con gradinata da via Torni | OSSERVAZIONI  |
| DOCUMENTI ANNESSI <b>NEG. C 45.2 / C 42.21a / C 42.19a / C 43.14</b>                    | 22 - portale ad arco, con tettuuccio di coppi<br>vigneto a monte<br>parco con alberi sempreverdi   | REDATTA DA <b>V. Zanella</b> IL <b>giu. 77</b>  |
|   |  | VISTA DA IL   |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9   | 1 2 3 4 5 6 7 8 9  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9   |



SCHEDA 03.2.11.28 scala 1:2000

0 20 40 60

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA