



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale		EPOCA sec. XIX		1 - VALORE ARCHITETTONICO	
LOCALITA S. Caterina VIA Dei Celestini		N. CIV. 20-2H		a) pessimo b) medio c) buono d) ottimo	
CATASTO Boccialeone f. 25; mp. 1842		USO ATTUALE abitazione		2 - NECESSITA DI RESTAURO	
PROPRIETA privata		STRUTTURE VERTICALI		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni	
STRUTTURE ORIZZONTALI		COBERTURE		GRADO	
UNIPITA		PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11		a b c d e	
PROTEZIONE PROPOSTA				5	
				3,333=9	
				6	
				4	
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		STRUTTURE E MATERIALI	
Edificio del secolo XIX.		Edificio isolato a pianta irregolare.		Strutture murarie in pietra e cotto (in c.a. e laterizio la parte est), con intonaco esterno.	
Aggiunta di un corpo di fabbrica ad est, a un piano con copertura a terrazza, e di uno più piccolo a ovest, a tutta altezza.		Altezza di due piani. Tetto a due falde. (copertura piana per la parte est)		Solai in legno (in c.a. la parte est). Tetto con orditura in legno e manto in coppi.	
PROPRIETARIO ATTUALE		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		PROPOSTE DI RESTAURO	
		Il giardino sul mp. 1843, è limitato a nord, da un muro con coronamento in coppi (che seguiva probabilmente la roggia Nuova, ora coperta). Su via dei Celestini, l'ingresso è costituito da un grande arco in cemento.			
BIBLIOGRAFIA				OSSERVAZIONI	
DOCUMENTI ANNESSI		negoz, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.		REDATTA DA M. Torriani - febbraio 1973	
NBC. 30.31a / 30.33a / 30.32a				REVISIONATA DA V. Zambelli MARZO 1973	
				VISTA DA	

