



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale		EPOCA sec. XVIII		1 - VALORE ARCHITETTONICO	
LOCALITÀ S. Caterina	VIA Borgo S. Caterina	N. CIV. 19B-21		al massimo di cattivo di mediocre di buono di ottimo	
CATASTO Boccaleone f. 25; mp. 1732- 635		USO ATTUALE negozio e abitazione		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO	
PROPRIETÀ Privata	STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>	COBERTURE <input type="checkbox"/>	UMIDITÀ <input type="checkbox"/>
PROTEZIONE ESISTENZE P.R.G. n.a. art. 11		PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada		GRADO	
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPologici		piano terreno	
Edificio del XVIII secolo.		Edificio in cortina composto da due corpi di fabbrica non allineati, sul fronte stradale, a pianta irregolare.		resto dell'edificio	
Ristrutturazione piano terra con apertura negozio e rivestimento esterno in marmo.		Altezza di tre piani (più sottotetto nel corpo ovest).		spazi liberi	
		Copertura a due falde.		DESTINAZIONE DI PIANO	
		Androne obliquo con volta a botte.		2,666	
		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		2,666	
PROPRIETARIO ATTUALE		Nel corpo est, sottogronda, tracce di motivi ornamentali affrescati. Al piano terra, nel corpo est, negozio con volta a botte. Piano terra in contrasto con l'ambiente per il rivestimento adottato.		STRUTTURE E MATERIALI	
BIBLIOGRAFIA				Struttura muraria mista in pietrame e cotto, intonacata. Rivestimento al piano terra in lastre di marmo, con strisce orizzontali. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi.	
DOCUMENTI ANNESSI		negoz. attività artigiana, vetrina, insegne, ecc.		PROPOSTE DI RESTAURO	
NEG. 32.5 / 32.7				Ristrutturazione al piano terra. Consolidamento e risanamento.	
				OSSERVAZIONI	
				REDATTA DA M. Torriani -febbraio 1973	
				REVISIONATA DA V. Quilla marzo 1973	
				VISTA DA	

