



| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|--|--|-----------|--|--|-------------------|--|--|---------------|--|--|--|--|--|---|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENOMINAZIONE Chiesa di S. Bernardino | | | | | | | | | | | | | | | | | | EPOCA sec. XVI-XIX | | | | | | | | | 1. VALORE ARCHITETTONICO | | | | | | | | | NUMERO SCHEDA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALITA Pignolo | | | | | | | | | | | | | | | | | | via Pignolo, angolo via S. Giovanni civ. | | | | | | | | | a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo | | | | | | | | | 0 1 5 0 8 1 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CATASTO Bergamo f.6; mp. Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | ni. | | | | | | | | | 2. NECESSITÀ DI RESTAURO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETÀ religiosa | | | | | | | | | | | | | | | | | | USO ATTUALE culto | | | | | | | | | a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni | | | | | | | | | GRADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI | | | STRUTTURE ORIZZONTALI | | | COPERTURE | | | UMIDITÀ | | | piano terreno | | | | | | | | | 1/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11; vincolo Soprintendenza 30/9/1917 | | | | | | | | | | | | | | | | | | resto dell'edificio | | | | | | | | | 1/2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE PROPOSTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | spazi liberi | | | | | | | | | 1/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | DESTINAZIONE DI PIANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATI CRONOLOGICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | | | | STRUTTURE E MATERIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consacrata nel 1593, rinnovata nella seconda metà del XIX secolo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Chiesa ad angolo di strada a una navata. Prospetto a capanna diviso da quattro paraste. Nel centro porta superiore e finestra ad arco ogivale. Nei due scomparti laterali nicchie a tutto sesto con statue. Fianco con paraste fra le quali aperture ogivali. Archetti pensili sotto gronda e sotto il davanzale delle finestre. Internamente da archi acuti, nelle quali, lungo i fianchi sono cappelle con altare. Presbiterio rettangolare. Sacrestia adiacente al presbiterio con copertura a due falde. La parte presbiteriale leggermente sopraelevata rispetto al resto. Campanile a pianta quadrata con modanature decorative di cotto nella parte terminale. Copertura della chiesa a due falde. | | | | | | | | | Muratura di pietra e mattoni, intonacata. Zoccolo esterno di arenaria. Le paraste del prospetto principale, i contorni della porta, delle finestre e delle nicchie in marmo chiaro. Copertura della chiesa, della sacrestia e del campanile con struttura in legno e manto in coppi. | | | | | | | | | -PROPOSTE DI RESTAURO | | | | | | | | | Restauro qualificante. | | | | | | | | |
| BIBLIOGRAFIA FORNONI, 1905, 375; GASDIA, 1925, 24; PINETTI, 1931, 47; PELANDI, 1962, I, 36; ZANELLA, 1971, 163. | | | | | | | | | | | | | | | | | | CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO | | | | | | | | | negoci, attività artigianali, vetrina, insegne, ecc. | | | | | | | | | OSSERVAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTI ANNESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | CARATTERISTICHE E CONTESTO | | | | | | | | | REDATTA DA A. Piantanida | | | | | | | | | -marzo 1973 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NEG. 28.30 / 28.31 / 51.10 / 51.14. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cortile a monte con piccola costruzione recente per uso centrale termica. | | | | | | | | | REVISIONATA DA V. Zanella | | | | | | | | | aprile 1973 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | VISTA DA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

