



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVII (?)																		1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Pignolo VIA S.Giovanni																		N. CIV. 4-4A																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.6; mp.1479																		USO ATTUALE negozio e forno, laboratorio pasticceria abitazione.																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																																				a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						GRADO																				
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno																		1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio																		1 2								
																		spazi liberi																		1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Probabilmente del XVII secolo.																		Edificio in cortina su lotto rettangolare con cortile interno.																		Murature miste in pietra e mattoni, intonacate.								
																		Altezza di quattro piani.																		Solai in parte in c.a. e laterizio, in parte in legno.								
																		Porta d'ingresso ad arco, apertura negozio architravata.																		Tetto con orditura in legno e manto in coppi;								
																		Cortile a pozzo con ballatoi su tre piani sul lato est.																		Contorni del negozio in marmo giallo di Verona. Prospetto su strada con zoccolo fino al davanzale delle finestre al I piano di granulato di marmo grigio tipo "Fulget". Nel cortile tettoia in ondulux.								
																		Androne con volta a botte.																		PROPOSTE DI RESTAURO								
																		Copertura a due falde.																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		OSSERVAZIONI								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Contorni delle finestre in arena-ria.																										
																		Orto retrostante.																										
BIBLIOGRAFIA																																												
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																		REDATTA DA A.Piantanida -marzo 1973								
NEG. 28.34 / 143.4a																		Zoccolo e apertura del negozio in contrasto con l'ambiente.																		REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973								
																																				VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

