



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XIX (?)																		1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Pignolo VIA S.Giovanni																		N. CIV. 10B-12																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottime								
CATASTO Bergamo f.6; mp.1470																																				2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozio,abitazione.																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			GRADO																																
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		a b c d e																										
PROTEZIONE PROPOSTA																		1 2																										
																		piano terreno																										
																		resto dell'edificio																										
																		spazi liberi																										
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Probabilmente del XIX secolo, in cortina secentesca.																		Edificio in cortina. Due corpi di fabbrica su lotto rettangolare collegati sul lato ovest del cortile intermedio da scale e ballatoi aperti. Ingresso laterale con apertura ad arco a sesto ribassato. Negozio con apertura architravata. Copertura a due falde. Altezza di quattro piani.																		Murature miste di pietra e mattoni. Verso l'orto, locale con volta a crociera. Solai in legno. Copertura con orditura in legno e manito in coppi.								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Ingresso e finestre con semplici contorni di arenaria, davanzali, finestre al primo piano uniti in fascia continua.																		Rifacimento intonaco.								
BIBLIOGRAFIA																		In cortile pietra (frammento di pilastro) con stemma di S. Bernardino.																		OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegne, ecc.																		REDATA DA A.Piantanida -marzo 1973								
NEG. 58.8 / 58.14																		Apertura e insegna del negozio in contrasto con l'ambiente.																		REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973								
																																				VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

