



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XIX (?)									1 - VALORE ARCHITETTONICO																	
LOCALITA Pignolo VIA S.Giovanni																		N. CIV. 12A-14B									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																	
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1468-1466-1464																											2 - NECESSITA DI RESTAURO																	
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE depositi, trattoria, abitazione (in parte abbandonato)									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																	
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COBERTURE			UMIDITA			GRADO																																
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2																	
																		spazi liberi									1 2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Probabilmente del XIX secolo, in cortina secentesca.																		Edificio (che forma angolo per arretramento della cortina) a pianta irregolare. Altezza di quattro piani. Corpo B alto tre piani. Al piano terra apertura ad arco ribassato. Rustico nel cortile semidiroccato, alto un piano (mp. 1464). Copertura a due falde.									Murature miste di pietra e mattoni, intonacate. Solai di legno. Copertura con orditura in legno e manto in coppi.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		Finestre con semplici contorni di arenaria. Comignoli visibili dalla strada. Nel cortile ballatoi e scale esterne sui tre piani in arenaria, cemento e legno, con ringhiere in ferro.									Rifacimento intonaco. Risanamento.																	
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																		Cortile con gioco bocce in disuso. negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																										
NEG. 54.24 / 58.18 / 58.17 / 58.15																		Insegne dei negozi e aperture anche sul lato di risvolto in contrasto con l'ambiente.									REDATTA DA A.Piantanida -marzo 1973																	
																											REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973																	
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

