



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVII (?)									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) attivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 5 0 9 0 1																	
LOCALITÀ Pignolo VIA Masone																		N. CIV. 23A...25A									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO a b c d e																	
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1504																																																					
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione (in parte vuoto)																																			
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ																	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI Tracce di muri medioevali.																		DATI TIPOLOGICI Edificio in testata di cortina a pianta irregolare.									STRUTTURE E MATERIALI Murature in pietra e miste rivestite d'intonaco.																										
Edificio probabilmente secentesco.																		Altezza di due piani a monte, di tre a valle.									Solai in legno.																										
Murata malamente una apertura rettan- golare a piano terreno su strada.																		Copertura in parte a due falde in parte a padiglione.									Tetto con orditura in legno e manto in coppi.																										
Aggiunto un basso corpo di fabbrica sul retro visibile dal cortile a mon- te (v.scheda 01.5.09.02).																											Apertura a piano terreno con contorni in arenaria; finestre al I con solo davanzale di arenaria.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Portale ad arco con stemma in chiave. Finestre quadrate al piano terreno con inferriata.									PROPOSTE DI RESTAURO Rifacimento intonaco. Ripristino dimen- sioni originarie dell'apertura murata.																										
																		Portico a due luci architravate a valle.									OSSERVAZIONI Un'abitazione usa il vano scale esterno dell'edificio alla scheda 01.5.09.02																										
BIBLIOGRAFIA																		Parti di muratura in conci squa- drati di pietra a spacco di cava medioevali.																																			
																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																																			
DOCUMENTI ANNESSI NEG. 18.28a / 54.1 / 57.8 / 56.32																											REDACTA DA A.Piantanida -aprile 1973																										
																											REVISIONATA DA V.Zanella maggio 1973																										
																											VISTA DA																										

