



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVI(?) - XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA Pignolo VIA Pignolo																		N. CIV. 90A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 0 9 0 3																	
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1504 -Via Masone, 29-31																											2 - NECESSITA DI RESTAURO																										
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE negozio,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITA									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11 e 52																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Elementi probabilmente cinquecenteschi visibili su via Masone.																		Edificio d'angolo fra due strade a pianta rettangolare.									Murature miste di pietrame e mattoni intonacate.																										
Ristrutturazione del XVIII secolo.																		Altezza di quattro piani, più sottotetto.									Solai in legno.																										
Rimaneggiate alcune aperture su via Masone.																		Copertura a padiglione.									Tetto con orditura in legno e manto in coppi.																										
																		Balconi a valle di legno con montanti verticali pure in legno.																																			
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		Portalino su via Masone ad arco a tutto sesto con contorni in arena-ria; due finestre strombate a piano terreno.									PROPOSTE DI RESTAURO									Sistemazione intonaco e serramenti.																	
																		Fascia marcapiano a metà delle due fronti.									OSSERVAZIONI																										
BIBLIOGRAFIA																		Finestrelle ovali nel sottotetto.																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																																			
NEG. 19.6a																											REDATTA DA A.Piantanida -aprile 1973																										
																											REVISIONATA DA V.Zanella maggio 1973																										
																											VISTA DA																										

