




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Palazzo Maffeis ora De Beni.																		EPOCA sec. XVI (?)									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 5 0 9 1 3								
LOCALITA Pignolo VIA Pignolo																		N. CIV. 74									2 - NECESSITA DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO a b c d e								
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1524																																												
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE abitazione																										
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITA								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		vincolo Soprintendenza 19/9/1944									piano terreno.									2								
PROTEZIONE PROPOSTA																		" 13									resto dell'edificio									1 2								
																		" 52									spazi liberi									1 2								
																											DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI Probabilmente della seconda metà del XVI secolo.																		DATI TIPOLOGICI Palazzo in cortina con pianta a C. Altezza di tre piani. Copertura a due falde. Cortile con lato d'ingresso e quello di fronte porticato con archi e volte a crociera; portico ad archi anche nel prospetto sul giardino.									STRUTTURE E MATERIALI Murature miste in pietra e mattoni intonacate. Elementi architettonici, pavimento androne e cortile in arenaria. Volte di diverso tipo. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi.																	
INTERVENTI Interventi nel XIX secolo nel corpo verso il giardino (sopraelevazione di un piano, salone sistemato dall'arch. Simone Elia; altre sale con decorazioni pittoriche del Bonomini).																																												
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Portale composito con aperture laterali, balcone, serliana superiore terminante a timpano. Finestre al I piano con coronamento a timpano. Sporgenza di gronda con mensole.									PROPOSTE DI RESTAURO																	
BIBLIOGRAFIA L. ANGELINI, 1960; ID. 1964, 64; ID. 1966, 81; PELANDI, 1962, I, 68; BASCAPE'-PE-ROGALLI, 1965, 279; SACCHI, 1969; ZANELLA, 1971, 164.																		Androne con volte a botte e a crociera e cancello in ferro battuto; scalone con balaustra in arenaria. Giardino a un livello più basso, con fontana, grotta ecc.									OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATTA DA A. Piantanida -aprile 1973																	
NEG. 58.26 / 54.13 / 58.27 / 56.20 / 182.14 Scheda bis.																											REVISIONATA DA V. Zanella maggio 1973																	
																											VISTA DA																	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI					
DENOMINAZIONE Palazzo Maffeis ora De Beni																											NUMERO SCHEDA					
LOCALITA Pignolo																		VIA Pignolo									N. CIV. 74			0150913		
REDATTA DA A.Piantanida -aprile 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella -maggio1973									VISTA DA					
																																
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9						