



1									2									3																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec.XIX</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ <b>Pignolo</b> VIA <b>Piazzetta SSpirito5-6/Pignolo n.26B-26C</b>																											a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO <b>Bergamo f.9;mp.1566-2147</b>																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ <b>privata</b> USO ATTUALE <b>negozio, bar, abitazione (in parte disabitato)</b>																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						NUMERO SCHEDA											
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.F.n.a. art.11</b>																											0 1 5 1 1 1 7								
PROTEZIONE PROPOSTA																											GRADO								
																											a b c d e								
																		piano terreno									1 2								
																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO									4								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio del XIX secolo																		Edificio d'angolo tra una piazzetta e una via									Murature miste,intonacate								
Sopralzo di un piano e mezzo e sistemazione esterna ed interna nel 1923																		Pianta rettangolare, con cortili piccoli all'interno									Solai con putrelle di ferro e voltine di mattoni e in legno								
Probabilmente nei secoli precedenti sul luogo sorgeva un'istituzione religiosa collegata con la chiesa adiacente della S.S. Trinità:v.scheda 01.5.11.18																		Copertura a padiglione									Zoccolo a fasce d'intonaco fino al coronamento delle finestre al 1° piano								
Esisteva un pozzo della profondità di 80 metri																		Copertura a terrazza del corpo a un piano nel cortile maggiore (B)									Tetto con orditura in legno e manto in marsigliesi								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Contorni finestre in arenaria								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Ingresso nell'angolo della piazzetta.Aperture architravate a piano terra.Balcone al 1° piano su via Pignolo e balcone centrale al 2° piano sulla piazzetta,neoclassici									PROPOSTE DI RESTAURO								
BIBLIOGRAFIA																		Cortile con pergola .Fascia decorativa a motivi geometrici graffiti all'ultimo piano in facciata									OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegne, ecc.									Edificio in sè poco valido,ma ormai in sefiteo nell'ambiente della piazzetta								
NEG.41.16a/184.8a/186.19a/186.20a																											REDATTA DA <b>A.Piantanida-giugno 1973</b>								
																											REVISIONATA DA <b>V.Zanella-luglio 1973</b>								
																											VISTA DA								
1									2									3																	

