



1									2									3														
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI					
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale												EPOCA Sec. XX - dopo 1940						NUMERO SCHEDA														
LOCALITÀ Castagneta												VIA Castagneta						N. CIV. 1 A														
CATASTO Cens. Castagneta - foglio 5 - Mappale 998 1-2 ; Partita 18691												0 3 2 0 2 1 0																				
PROPRIETÀ Privata						USO ATTUALE Abitazione																										
STATO DI CONSERVAZIONE			<input checked="" type="checkbox"/> Buone <input type="checkbox"/> Medioere <input type="checkbox"/> Cattive			STRUTTURA PORTANTE			<input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			PARTI COMPLEMENTARI			<input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			UMIDITÀ			<input type="checkbox"/> A Inesistente <input checked="" type="checkbox"/> B Tracce <input type="checkbox"/> C Rilevante			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE																		6														
PROTEZIONE PROPOSTA																																
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI														
EPOGA DI COSTRUZIONE									Edificio di civile abitazione									STRUTTURE E MATERIALI														
1972									Isolato									Struttura portante in cemento armato														
TRASFORMAZIONI									A pianta irregolare									Muri in mattoni														
									3 piani									Fronti intonacate														
									Balconi									Solai misti														
									Tetto a più falde									Copertura mista														
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI									Manto in coppi														
																		PROPOSTE DI RESTAURO														
PROPRIETARIO ATTUALE																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA														
Previtali									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									OSSERVAZIONI														
BIBLIOGRAFIA																		Alterato l'ambiente naturale.														
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATTA DA Colmuto / Labaa IL Ott. 1972														
Neg. 2.50.5 / 2.40.4 / 2.46.12									Si deve proteggere il contesto interno <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO									CONTROLLATA DA Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda IL 5 GEN 1973														
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica									Si deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO									REVISIONATA DA [firma] IL 2 MAG 1973														
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9														
* aggiornamenti: piano particolareggiato dei colli Comune di Bergamo marzo 1982																																



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA