




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																									
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																							
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA Sec. XX dopo il 1940																		NUMERO SCHEDA																							
LOCALITÀ Valverde																		VIA Valverde																		N. CIV. 17 B																							
CATASTO Cens. Castagneta foglio 5 - Mappale 862 (1) Partita 13549 - Mappale 862 (2) Partita 13550																																				0320236																							
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione																																									
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono			B) Medioero			C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A) Inesistente			B) Tracce			C) Rilevante			X B C			GRADO								
																																				6																							
PROTEZIONE ESISTENTE																																																											
PROTEZIONE PROPOSTA																																																											
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																							
EPOCA DI COSTRUZIONE																		1955																		STRUTTURE E MATERIALI																							
																		Edificio di civile abitazione.																		Muratura in mattoni intonacati.																							
																		Isolato.																		Solai misti.																							
																		A pianta quadrangolare.																		Tetto con orditura in legno																							
																		Tre piani più sottotetto.																		e manto in marsigliesi.																							
TRASFORMAZIONI																		Sul lato nord balconi e scala esterna.																		Balconi in cemento armato.																							
																		Tetto a due falde distinte.																		Scala esterna in pietra artificiale.																							
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																									
																																				PROPOSTE DI RESTAURO																							
PROPRIETARIO ATTUALE																		Rizzi, Valle, Colombo.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																							
																																				L'attuale = residenziale																							
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																							
																																				Mimetizzare maggiormente l'edificio.																							
																																				Demolizione baracca e tettoia sul mappale 862																							
DOCUMENTI ANNESSI																		Neg. 2.41.7/2.41.8																		REDATTA DA Colmuto Labaa IL 15.9.72																							
																																				CONTROLLATA DA Istituto per lo studio dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973																							
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																				REVISIONATA DA IL 2 MAG 1973																							
																																				* aggiornamento																							
																																				piano particolareggiato del Comune di Bergamo																							



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA