




COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE chiesa del Santo Sepolcro																		EPOCA sec. XII-XVI-XVIII									NUMERO SCHEDA																										
LOCALITA Astino VIA Astino																		N. CIV.									0321112																										
CATASTO Valle d'Astino, F 9, mp C																																																					
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE inutilizzata																																			
I - STRUTTURA PORTANTE			A ☒ C			II - PARTI COMPLEMENTARI			A ☒ B ☒ C			III - COPERTURA			A ☒ B ☒ C			IV - INTERNO			A ☒ B ☒ C			V - UMIDITA			A ☒ B ☒ C			I ☒ II ☒ III ☒ IV ☒ V ☒			GRADO																				
PROTEZIONE ESISTENTE vincolo Soprintendenza ai Monumenti (n. 16) - P.R.G.: monu																		STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono			B Mediocre			C Cattivo			I 1																	
PROTEZIONE PROPOSTA mento intangibile - destinazione ad attrezzatura pubblica																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																	
1117: consacrazione della chiesa primitiva																		edificio annesso all'ex convento di Astino (v. scheda 03.2.11.10) unica navata con volta a botte transetto e presbiterio sopraelevati di 7 gradini cappelle laterali copertura a padiglione campanile quadrato coperto a padiglione																		muri di pietra (in parte a vista e in parte intonacati) pavimenti in cotto, con lastre tombali in marmo volte e pareti ornate di stucchi tetto con orditura di legno e manto di coppi																	
sec. XVI: ristrutturazione																																																					
sec. XVII: aggiunte cappelle e decorazioni																																																					
sec. XVIII: nuova fronte, con portico aggettante																																																					
c. 1960: la chiesa cessa di essere usata																																																					
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Soc. Immobiliare Valle d'Astino																		fronte squadrata con portico antistante a 3 archi su colonne; formelle di cotto nei sottarchi nel fianco nord, paramento di pietre regolari e monofore della chiesa primitiva sagrestia con volta a ombrello e fontana a parete in pietra scala di comunicazione con la corte principale ./.																		./. gradinata di accesso (molto sconnessa) a pianta trapezia																	
BIBLIOGRAFIA																																																					
FORNONI, Storia, XIV, 202;																																																					
ZANELLA, 1971, 198																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																																				OSSERVAZIONI																	
NEG. C 6.2a / C 13.6																																																					
C 13.3 / C 45.30 /																																																					
C 40.26a / C 40.25a scheda bis																																																					
REDATTA DA V. Zanella																																				IL giu. 77																	
VISTA DA																																				IL																	



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA



