



COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI														
DENOMINAZIONE <u>cascina</u>												EPOCA <u>sec. XVIII?</u>			NUMERO SCHEDA																										
LOCALITÀ <u>Astino</u>						VIA <u>Astino</u>			N. CIV. <u>6</u>			0 3 2 1 1 1 3																													
CATASTO <u>Valle d'Astino, F 6, mp 357</u>						USO ATTUALE <u>abitazione (1 famiglia) - cantina (in estate)</u>																																			
PROPRIETÀ <u>privata</u>						I - STRUTTURA PORTANTE <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C												II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			III - COPERTURA <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			V - UMIDITÀ			I Inesistente			II Tracce			III Rilevante			I GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE												STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono			B Mediocre			C Cattivo			II			III			IV			V			4					
PROTEZIONE PROPOSTA												STRUTTURE E MATERIALI												886																	
DATI CRONOLOGICI												DATI TIPOLOGICI																													
<u>planimetria invariata dal 1808</u>												<u>edificio isolato a mezza costa</u>												<u>muri di pietra</u>																	
<u>ristrutturazione nel 1965</u>												<u>pianta quadrangolare dell'abitazione (A)</u>												<u>solai di legno</u>																	
												<u>ala adiacente adibita a rustico (B)</u>												<u>inferriate alle finestre</u>																	
												<u>altezza di 2 piani</u>												<u>tetto con orditura di legno e manto di coppi</u>																	
												<u>copertura a 2 falde</u>												<u>esterno: intonaco grigio</u>																	
PROPRIETARIO ATTUALE												CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO												PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
<u>Soc. Immobiliare Valle d'Astino</u>												<u>ballatoio di legno nel fronte verso valle</u>																													
												<u>a piano terra ex cucina con volta</u>																													
BIBLIOGRAFIA												OSSERVAZIONI												denominazione: "cantina di Astino"																	
<u>MAPPA 1808</u>												<u>terrazzo antistante inghiaiato - gradinata di accesso dalla strada vigneti circostanti</u>																													
DOCUMENTI ANNESSI												REDATTA DA												<u>V. Zanella</u>			IL <u>giu. 77</u>														
<u>NEG. C 46.15</u>												VISTA DA															IL														

