





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>			PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI			<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>											
DENOMINAZIONE <u>cascina</u>						EPOCA <u>sec. XVIII?</u>						NUMERO SCHEDA														
LOCALITÀ <u>Astino</u>			VIA <u>Astino</u>			N. CIV. <u>3</u>						0   3   2   1   1   1   4														
CATASTO <u>Valle d'Astino, F 9, mp 529</u>						USO ATTUALE <u>abitazione (1 famiglia) - stalla e fienile</u>																				
PROPRIETÀ <u>privata</u>			I - STRUTTURA PORTANTE			II - PARTI COMPLEMENTARI			III - COPERTURA			IV - INTERNO			V - UMIDITÀ			GRADO								
			A B <input checked="" type="checkbox"/>			A <input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> C			A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			A <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> C			A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			I								
PROTEZIONE ESISTENTE			PROTEZIONE PROPOSTA			STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono			B Mediocre			C Cattivo			II								
																		3								
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
edificio costruito probabilmente nel sec. XVIII									edificio isolato a mezza costa A) pianta rettangolare altezza di 3 piani a valle, 1 su strada - portico e 2 loggiati tra beati - copertura a 2 falde B) ala rustica adiacente, con stalla e fienile altezza di 2 piani copertura a 1 falda									murature prevalentemente in pietra solai di legno contorni aperture in arenaria balaustre di legno tetto con orditura di legno e manto di coppi portico lastricato, con muretto verso valle								
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO								
Soc. Immobiliare Valle d'Astino									a piano terreno stalla con volta a vela di mattoni nel portico, scala esterna con rampa inizialmente in pietra e poi in legno corpo staccato del forno in muratura (ora diroccato) portale staccato su strada; contorni di arenaria e tettuccio di coppi									887								
BIBLIOGRAFIA																										
MAPPA 1842																										
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI								
NEG. C 30.9 / C 30.7 C 30.5 / C 30.8																		sul muro verso strada é leggibile una vecchia targa: "Astino"								
REDATTA DA									V. Zanella									IL giu. 77								
VISTA DA																		IL								



Archivio del Comune di Bergamo - Settore Urbanistica e Patrimonio Culturale