



COMUNE DI BERGAMO										PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE lavatoio										EPOCA sec. XX										NUMERO SCHEDA																			
LOCALITÀ Lavanderio										VIA Astino										N. CIV.																			
CATASTO Valle d'Astino, F 6, mp 325																				0 0 2 1 1 1 5																			
PROPRIETÀ comunale										USO ATTUALE lavatoio pubblico																													
I - STRUTTURA PORTANTE ☒ A ☐ B ☐ C										II - PARTI COMPLEMENTARI ☒ A ☐ B ☐ C										III - COPERTURA ☐ A ☐ B ☐ C																			
										IV - INTERNO ☐ A ☐ B ☐ C										V - UMIDITÀ ☐ A ☐ B ☐ C																			
PROTEZIONE ESISTENTE										STATO DI CONSERVAZIONE										GRADO																			
PROTEZIONE PROPOSTA																				4																			
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										STRUTTURE E MATERIALI																			
1972: sistemazione del nuovo lavatoio										vasca rettangolare, accessibile da 4 lati										muri di pietra viva																			
										in un ribassamento praticabile alla curva della strada, verso valle										vasca di cemento																			
PROPRIETARIO ATTUALE										CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO										PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																			
Comune di Bergamo										scalette di accesso in pietra																													
BIBLIOGRAFIA																																							
DOCUMENTI ANNESSI										NEG. C 28.10a										OSSERVAZIONI rinnovo di un antico impianto, che ha dato il nome alla contrada																			
																				REDATTA DA V. Zanella IL giu. 77																			
																				VISTA DA IL																			

