



30																					
COMUNE DI BERGAMO			INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI						PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI - 1988			MONUMENTI									
DENOMINAZIONE edificio residenziale									EPOCA sec. XVI			NUMERO SCHEDA									
LOCALITA Lavanderio			VIA Lavanderio			N. CIV. 3			03211118												
CATASTO Valle d'Astino, F 6, mp.318			USO ATTUALE in ristrutturazione																		
PROPRIETA privata																					
STATO DI CONSERVAZIONE		A Buono B Medio C Cattivo	STRUTTURA PORTANTE		X B C	PARTI COMPLEMENTARI		X B C	COBERTURA		X B C	INTERNO		X B C	UMIDITA		A Inesistente B Tracce C Rilevante	A H C	GRADO		4
PROTEZIONE ESISTENTE																					
PROTEZIONE PROPOSTA conservare elementi antichi																					
DATI CRONOLOGICI						DATI TIPOLOGICI						DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE e trasformazioni: Edificio probabilmente cinquecentesco con planimetria invariata dal 1808 XXXXXXXXXX in ristrutturazione dal 1982 e a tutt'oggi non ancora ultimato						Edificio isolato allineato lungo una vecchia strada selciata, ora interrotta pianta quadrangolare altezza di 2 piani						STRUTTURE E MATERIALI muri di pietra a vista solai in legno e c.a. manto in coppi									
						CARATTERISTICHE PARTICOLARI Piccole aperture sul lato nord-est fronte verso strada						PROPOSTE DI RESTAURO									
PROPRIETARIO ATTUALE Godeluppi M.												UTILIZZAZIONE PROPOSTA									
BIBLIOGRAFIA mappe 1808 - 1956						CONTESTO INTERNO ED ESTERNO						OSSERVAZIONI : le mappe indicano una strada comunale "dello Striscione" ora scomparsa, a monte dell'edificio Aggiornata da G.Rinetti dic.88									
DOCUMENTI ANNESSI						Si deve proteggere il contesto interno SI NO						REDATTA DA V.Zanella IL giu.77									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica						Si deve proteggere il contesto esterno SI NO						CONTROLLATA DA IL									
												REVISIONATA DA IL									

