



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>			PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI			INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI											
DENOMINAZIONE edificio residenziale												EPOCA sec. XVI?			NUMERO SCHEDA											
LOCALITÀ Lavanderio			VIA Lavanderio			N. CIV. 7 A			0   3   2   1   1   2   0																	
CATASTO Valle d'Astino, F 6, mp 320			USO ATTUALE abitazione (1 famiglia)																							
PROPRIETÀ privata																										
I - STRUTTURA PORTANTE <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C			III - COPERTURA <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			IV - INTERNO <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C			Inesistente Tracce Rilevante <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C			I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V			GRADO 3					
PROTEZIONE ESISTENTE						STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> A Buono <input type="checkbox"/> B Mediocre <input type="checkbox"/> C Cattivo																				
PROTEZIONE PROPOSTA																										
DATI CRONOLOGICI						DATI TIPOLOGICI						STRUTTURE E MATERIALI 893														
databile al sec. XVI						edificio in linea su strada, quasi aderente a quello della scheda 03.2.11.21, formato da 2 corpi quadrangolari accostati						muri di pietra (in parte a vista)														
edificio con planimetria invariata dal 1808						altezza di 2 piani						solai di legno														
						copertura a 2 falde						aperture a piano terra; contorni di pietra														
												tetto con manto di coppi														
												esterno: celeste (in parte)														
PROPRIETARIO ATTUALE						CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO						PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO														
Mazzoleni Maria						corpo retrostante con portico e loggia di legno																				
BIBLIOGRAFIA						breve terrazzo di cemento antistante																				
MAPPA 1808																										
DOCUMENTI ANNESSI												OSSERVAZIONI edificio di notevole significato ambientale														
NEG. C 27.26 / C 28.30a												REDATTA DA V. Zanella IL giu. 77														
C 28.27a												VISTA DA IL														
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9								

