COMUNE DI BERGAMO — PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: edificio residenziale — EPOCA: sec. XVI? - XX — NUMERO SCHEDA: 03211121

LOCALITÀ: Lavanderio — VIA: Lavanderio — N. CIV.: 9

CATASTO: Valle d'Astino, F 6, mp 327

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: abitazione (2 famiglie)

I — STRUTTURA PORTANTE: A B C — II — PARTI COMPLEMENTARI: A B C — III — COPERTURA: A B C — IV — INTERNO: A B C — V — UMIDITÀ: A Inesistente, B Tracce, C Rilevante: A C — GRADO: 4

PROTEZIONE ESISTENTE

PROTEZIONE PROPOSTA: lasciare in vista la parete laterale

STATO DI CONSERVAZIONE: A Buono, B Mediocre, C Cattivo

DATI CRONOLOGICI

edificio databile come quello vicino (al n. 7A), al sec. XVI (muro laterale a est in pietra a vista) planimetria invariata dal 1808

lavori di riattamento nel 1967 (autorimessa sotto il terrazzo antistante

DATI TIPOLOGICI

edificio in linea su strada (aderente a quello della scheda 03.2.11.20)

altezza di 2 piani + sottotetto

copertura a 2 falde

STRUTTURE E MATERIALI

894

muratura mista

solai di legno

ballatoio di cemento con barriera di ferro

tetto con orditura di legno e manto di coppi

esterno: giallo chiaro

PROPRIETARIO ATTUALE: Viganò Giuseppe

BIBLIOGRAFIA: MAPPA 1808

DOCUMENTI ANNESSI: NEG. C 28.31a

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

a piano terra cucina con volta a botte

2 scale esterne

terrazzo antistante su strada

piccola veranda sul terrazzo

autorimessa su strada (esterno: intonaco grigio

PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO

OSSERVAZIONI

REDATTA DA: V. Zanella — IL: giu. 77

VISTA DA — IL


Via Torni
Via Pandetio
Via Astino
SCHEDA 03.2.11.21
scala 1:8000
0 20 40 60