



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>														
DENOMINAZIONE edificio residenziale ("casa dei fiori")									EPOCA sec. XVIII?									NUMERO SCHEDA																							
LOCALITA Lavanderio									VIA Lavanderio									N. CIV. 11																							
CATASTO Valle d'Astino, F 6, mp 331																		0 3 2 1 1 2 4																							
PROPRIETA privata									USO ATTUALE abitazione (4 famiglie residenti)																																
I - STRUTTURA PORTANTE			A B <input checked="" type="checkbox"/>			II - PARTI COMPLEMENTARI			A B <input checked="" type="checkbox"/>			III - COPERTURA			A B <input checked="" type="checkbox"/>			IV - INTERNO			A B <input checked="" type="checkbox"/>			V - UMIDITA			A B C			Inesistente Tracce Rilevante			A <input checked="" type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C			I			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE																		STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono			B Medioero			C Cattivo			II			3		
PROTEZIONE PROPOSTA																																									
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																							
edificio con planimetria invariata dal 1808									edificio isolato									murature miste																							
costruito probabilmente nel '700									pianta a L									sclai di legno																							
fronte su strada decorato agli inizi del '900									altezza di 3 piani									contorni aperture in arenaria																							
									portico parziale a valle									tetto con orditura di legno																							
									copertura a padiglione									e manto di coppi																							
																		esterno con decorazioni floreali policrome																							
																		./.. (staccato)																							
																		orto adiacente																							
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																							
Carobbi									portico a 5 luci con archi ribassati su pilastri									in un restauro non vanno cancellate le decorazioni floreali																							
BIBLIOGRAFIA									volte a crociera																																
MAPPA 1808									vano scala con decorazioni anche settecentesche																																
DOCUMENTI ANNESSI									sul fronte a valle, vistose decorazioni floreali									OSSERVAZIONI "casa dei fiori" (denominazione locale)																							
NEG. C 28.19a / C 30.2									terrazza antistante in battuto di cemento									REDATTA DA V. Zanella																							
C 27.9 / C 27.8									portale d'ingresso ad arco ./..									IL giu. 77																							
																		VISTA DA																							
																		IL																							

