

1 2 3 4 5 6 <u>7 8 9</u>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 1	32 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI BERGAMO	INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI	IANO PARTICOLAGO SALATO A CONTENUTO PAESISTICO MONUMENTI DEI COLLI - 1988 MONUMENTI
DENOMINAZIONE edificio residenziale Lavanderio	via Lavanderio	NUMERO SCHEDA
Valle d'Astino, F 6, mp.337 PROPRIETA Privata USO ATTUALE AL	7/a pitazione	0 3 2 1 1 2
TATO DI B Modiocra C Cattivo STRUTTURA A B C COMPLE	MENTARI X B C COPERTURA X B C INTERNO X B C	UMIDITA B Trace A A C GRADE
PROTEZIONE ESISTENTE		
PROTEZIONE PROPOSTA		
DATI CRONOLOGICI +	DATI TIPOLOGICI	DATI TECNICI
epoca di costruzione e trasformazioni:	edificio a schiera con quelli delle	STRUTTURE E MATERIALI
Appartiene alla piccola schiera di	schede 03.0.11.25/27	murature miste in legno e c.a.
edifici risalente probabilmente al	pianta a L	contorni con aperture in arenaria
sec.XVIII	altezza di 2 piani su strada e 3 piani	
AN BENEROUSEKOUK	a valle	intonaco avorio colorato in pasta
Nel 1955 sono stati rifatti in c.a.	copertura a 2 falde	zoccolatura in crespone grigio
le balconate prima in legno		
Nel 1973 rifacimento del tetto	CARATTERISTICHE PARTICOLARI	
	2 locali di cantina con volta	
	L TOOKET UT CONTUITING COIL YOU TO	
		PROPOSTE DI RESTAURO
PROPRIETARIO ATTUALE		
Paganoni Raffaele		UTILIZZAZIONE PROPOSTA
	CONTESTO INTERNO ED ESTERNO	
		OSSERVAZIONI
BIBLIOGRAFIA		
nappa 1808		
OCCUMENTI ANNESSI		Aggiornata da G.Rinetti - dic.88 REDATTA DA V. Zanella L. giu.77
	Si deve proteggere il contesto interno 31 NO	CONTROLLATA DA IL
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica	Si deve proteggere il contesto esterno SI MO	REVISIONATA DA IL
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9 1	2 3 4 5 6 7 8 0



