



1									2									3																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9																											
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									PIANO PARTICOLAREggiato A CONTENUTO PAESISTICO DEI CGLI - 1988																										
DENOMINAZIONE edificio residenziale con annesso rustico																		EPOCA sec.XIX-XX									MONUMENTI																										
LOCALITÀ Astino																		VIA Astino									N. CIV. 2																										
CATASTO Valle d'Astino, F9, mp.306																											NUMERO SCHEDA																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione									0 3 2 1 1 3 2																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono			B Mediocre			C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☒ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			A ☒ B ☐ C ☐			COPERTURA			A ☒ B ☐ C ☐			INTERNO			A ☒ B ☐ C ☐			UMIDITÀ			A ☐ B ☒ C ☐			GRADO			5								
PROTEZIONE ESISTENTE																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE e trasformazioni:																		STRUTTURE E MATERIALI																																			
A - edificio costruito nel sec.XIX																		corpo A - edificio isolato a mezza																		corpo A - muratura mista																	
sec.XX: aggiunta la scala esterna e la terrazza																		costa																		solai di voltine su putrelle																	
sec.XIX: murato il portico																		pianta quadrangolare																		tetto con ordinatura di legno e																	
B - rustico costruito dopo il 56																		altezza di 3 piani a valle																		manto in coppi																	
lavori di manutenzione ordinaria																		2 piani sopra il terrazzo																		B - struttura in mattoni e manto																	
e straordinaria nel 1980 per l'edificio A.																		portico a 2 luci murato																		in coppi																	
																		copertura a padiglione																		ironaco di colore rosso-mattone																	
																		corpo B - rustico con altezza di 2																		colorato in pasta																	
																		piani e copertura a 2 falde																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
SANTINI-MAGITTERI																																																					
BIBLIOGRAFIA																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
mappa 1956																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																																				OSSERVAZIONI																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		Aggiornata da G.Rinetti - dic.88																	
																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO																		REDATTA DA V.Zanella IL giu.77																	
																																				CONTROLLATA DA M.Fiorina IL apr.84																	
																																				REVISIONATA DA IL																	

